



















Tablica informacyjna

Komunikat z dnia 22.01.2025 r. o stanie jakości wody basenowej i użytkowej w KCSR Sp. z o.o. w Kościerzynie

Obieg	Niecka sportowa	Niecka nurkowa	Niecka rekreacyjna	Brodzik	Jacuzzi lewe	Jacuzzi prawe	Jacuzzi piwnica	Woda użytkowa			
								Natrysk Sz.Ind.M	Natrysk Sz. Ind.D.	Natrysk Sz. Gr.M.	Natrysk Sz.Gr.M.
Data badań – pobór próbek	22.01.2025 r.	22.01.2025 r.	07.01.2025 r.	07.01.2025 r.	07.01.2025 r.	07.01.2025 r.	07.01.2025 r.		X	X	X
Parametry mikrobiologiczne: E.Coli, Pseudomonas, OLM, Legionella,											
Parametry odbiegające od wymagań	Pobrano do badań	Pobrano do badań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Podjęwane działania naprawcze	Niecka po dezynfekcji szokowej	Niecka po dezynfekcji szokowej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Data badań - pobór próbek	22.01.2025 r.	22.01.2025 r.	07.01.2025 r.	07.01.2025 r.	07.01.2025 r.	07.01.2025 r.	07.01.2025 r.	X	X	X	X
Parametry fizykochemiczne: chlor wolny, chlor związany, pH, Redox, mętność, chloroform, THM, azolany, utlenialność								X	X	X	X
Parametry odbiegające od wymagań	Pobrano do badań	Pobrano do badań	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Podjęwane działania naprawcze	Niecka po dezynfekcji szokowej	Niecka po dezynfekcji szokowej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Planowany termin doprowadzenia do właściwych parametrów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	X	X	X	X
Ocena roczna PPIS w Kościerzynie z dnia 12.03.2024 r.	W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., jakość wody na Pływalni Kaszubskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Sp. z o.o., ul. Hallera 2, 83-400 Kościerzyna, nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.										
Ocena jakości wody basenowej została dokonana przez Laboratorium Badawcze Centrum Badań i Dozoru Spółka z o.o. w Lędzinach, ul. Lędzińska 8, Akredytacja nr AB 418, oczekujemy na wyniki badań mikrobiologicznych wody basenowej,											

Kolor czerwony – bieżące informacje dot. jakości wody: daty badań, nr sprawozdanie, badane parametry w obiegach oraz przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów, aktualna ocena roczna PPIS.



Woda spełnia wymagania



Woda warunkowo spełnia wymagania



Woda nie spełnia wymagań

Dyrektor AQUA Centrum Zdzisław Guziński

